



■ **Omfattning**

Enligt SS-EN 858 skall oljeavskiljaranläggningar genomgå en besiktning med ett intervall på maximalt 5 år.

Besiktningen ska omfatta hela oljeavskiljaranläggningen som kan bestå av slamavskiljare, oljeavskiljare och provtagningsenhet. Drift- och skötsel, funktion, täthet och utformning av anläggningen bedöms och provas vid besiktningen.

Efter genomförd besiktning upprättas ett protokoll där eventuella brister noteras. Protokollet skall förvaras på anläggningen och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten när så krävs.

■ **Förutsättningar**

Anläggningen skall vara i normal drift vid starten av besiktningen för att sedan tömmas och rengöras för kontroll och täthetsprovning. Under kontroll och täthetsprovning måste anläggningen vara avstängd.

■ **Specifikation**

Följande ingår i 5-årsbesiktningen:

- Anläggningsbeskrivning upprättas
- Driftstatus före besiktning bedöms
- Kontroll och genomgång av dokumentation utförs
- Funktionskontroll av ingående delar som flottörventil, filter, larm och övrig utrustning
- Täthetsprovning genom provtryckning
- Kontrolldimensionering av anläggningen
- Upprättande av provningsprotokoll

■ **Tillval**

Följande tillval kan erbjudas:

- Upprättande av rutiner för drift och skötsel
- Upprättande av relationsdokumentation
- Upprättande av åtgärds paket för brister och fel
- Installationsvägledning och driftsättning av nya anläggningar.
- 5-årsbesiktning före driftsättning av nya anläggningar

■ **Normer**

Besiktningen utförs enligt SS-EN 858 och DIN 1999-100.

■ **Certifikat**

Ansvarig för 5-årsbesiktningen är utbildad och certifierad av LGA Würzburg som fackkunnig i avskiljarteknik.