

Service

6-månaders tillsyn

Fettavskiljare



Med underhåll av systemet säkerställer du att anläggningen är redo för fortsatt drift

Tillsyn

6-månaders tillsyn ska omfatta fettavskiljararen inklusive avskiljarlarm. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

Dokumentation

Efter genomförd 6-månaders tillsyn upprättas en service rapport som fungerar som intyg. Rapporten påvisar att anläggningen är i gott skick med full funktion enligt gällande normer och krav, vilket minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Förberedelser

- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

Certifikat och godkännanden

Tillsyn utförs enligt SS-EN 1825 och DIN 1999-101.

Innehåll

Du får:

- En anläggning redo för fortsatt drift
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

Detta innebär:

- Mätning av slamlagrets tjocklek i slamavskiljare
- Mätning av tjockleken för fett i avskiljare
- Kontroll av larm
- Kontroll av luftningsrör/ventilationsluftrenare
- Kontroll av automatisk påfyllning
- Kontroll av tömningsskåp
- Kontroll av spoldysa och högtryckspump
- Rengöring av provtagningsbrunn
- Genomgång drift- och skötseldokumentation
- Genomgång av fettavskiljarens funktion

Dokumentation

- Service rapport

Passar till

Mark

- Lipumax C
- Lipumax G
- Lipumax P-B
- Lipumax P-D
- Lipumax P-DA
- Lipumax G-H
- Box Concept Grease 5:1-5:3
- Box Concept Grease 6:1-6:3
- Box Concept Grease 7:1-7:3

Inomhus

- Hydrojet-OA
- Eco-Jet-O
- Eco-Jet-O-D
- ECO Mobil
- Box Concept Grease 5:4
- Box Concept Grease 6:4
- Box Concept Grease 7:4

För andra fettavskiljare kontakta ACO Nordic.

Tillval

- Åtgärdsförslag – Brister och fel
- Åtgärdsförslag – Drift och skötselrutiner
- Upprättande av relationsdokumentation
- 5-års besiktning